

FIG. 1







FIG. 2



F I G. 3 A



F I G. 3 B



F I G. 3 C




FIG. 4





FIG. 5


	パラメータ	内 容	効 果
1	アクティブAFステージ速度	アクティブAFによる標本サーチ時のステージ速度	合焦速度の向上
2	サーチ範囲	標本のステージZ方向サーチ範囲	合焦速度の向上
3	標本サーチAF方式	標本をサーチする際のAF方式	合焦速度の向上
4	パッシブAFステージ速度	パッシブAFによる標本サーチ時のステージ速度	合焦速度の向上
5	アクティブAFオフセット量	アクティブAF時のAFオフセット量	合焦精度の向上
6	パッシブAFコントラスト閾値	コントラストの有無を検出するコントラスト閾値	合焦精度の向上

F I G . 6



標本の反射率が高い場合

**FIG. 7 A**



標本の反射率が低い場合

**FIG. 7 B**




FIG. 8






FIG. 9